

Beide Lüfter laufen ununterbrochen!

Beitrag von „Arndt“ vom 1. Oktober 2015 um 21:23

Hallo Gerhard,

hattest Du mal Wasserdurchfahrten durch irgendwelche schlammigen Wasserlöcher?

Der Touareg hat 2 Kühler hintereinander verbaut. Zwischen diesen beiden Kühlern setzt sich gerne mal Schlamm ab. Dadurch funktionieren beide Kühler irgendwann mal nicht mehr. Reinigen kann man das Ganze nur in dem man den vorderen Kühler demontiert und dann beide reinigt.

Ansonsten kann es auch ganz banal ein defekter Temperaturfühler sein. Dazu kann ich Dir aus eigener Erfahrung aber nichts näheres sagen.