

Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „Touareg200R5TDI“ vom 4. Oktober 2015 um 17:25

Hallo,

mir ist gestern leider beim Räderwechsel die Kante für den Wagenheber weggeknickt, dadurch hat sich der Wagenheber quasi in den Schweller "gedrückt".

Jetzt habe ich diese unschöne Delle am Schweller, von nahen sieht man es kaum, wenn der Dicke etwas weiter weg steht, fällt es mir persönlich stark ins Auge.

Jetzt die Frage was ihr zum Schadensbild sagt und mit was ich ca. rechnen müsste?

[Foto 1.jpg](#)[Foto 2.jpg](#)