

# **Beide Lüfter laufen ununterbrochen!**

**Beitrag von „Gerhard1969“ vom 4. Oktober 2015 um 18:06**

Hallo, also Schlamm kann es nicht sein, da ich kein Gelände fahre. Habe schon den Temperaturfühler unten am Kühler abgezogen und den Druckgeber bei der Klima, aber ohne Erfolg. Hatte noch keiner hier im Forum das Problem? Ist ein 2.5er

Gruß

Gerhard