

Defekt am Steuergerät Abstandsregelung und Radarsensor

Beitrag von „gerom“ vom 4. Oktober 2015 um 23:44

Hallo kb958291,

der Aufwand für das Einfügen des ACC ist wegen der einzubauenden Hardware ja noch viel größer, als dessen Entfernen ...

Dann also erst recht nochmal die Frage an Sie ... wie und wo wurden denn Montage und Reinkodieren durchgeführt?

- nachgerüstet in VAG Werkstat?

- ein versierter Codierer?

- oder durch Sie selbst ... gibt es dann eventuell eine Anleitung dazu, oder wie kommt man sonst an diese Kenntnisse?

HG

Fred aus München