

# Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „Arndt“ vom 5. Oktober 2015 um 13:27

[Zitat von Touareg200R5TDI](#)

@Arndt

wurde bei dir auch der Seitenschweller komplett "lackiert"?

Ja, der Lackier hat erst auf die Beule eine Mutter geschweisst. Darein eine Augenschraube gedreht und dann die Beule raus gezogen. Anschließend wurde alles frisch lackiert.