

# Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. Oktober 2015 um 20:26

[Zitat von juergenw](#)

...ICH !

Jederzeit fachliche Hilfe erbeten.

Danke

Aha, na das konnte man aus deinem Ersttext nicht rauslesen...

Na, freut mich dein Essay. Wenn ich das durchlese, dann dürfte meine Pumpe davon nie betroffen sein: Mein Touareg hat da eine Vorförderpumpe, die dafür sorgt, dass der Kraftstoff blasenfrei an der HD-Pumpe ankommt, dazu ein Dieselfilter den man entwässern kann. Also danke für deine Hilfe!