

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „rebell“ vom 5. Oktober 2015 um 21:05

Richtig Hannes, und den Filters ollte man dann auch entwässern lassen.

Entweder hat mal eine verlässliche Werkstatt, die das beim Service auch immer mitmacht, oder man bleibt halt dabei stehen...

Zumal es noch immer Werkstätten gibt, die die Suppe aus dem alten Filter in den neuen kippen.

Kleiner Fehler, kapitaler Schaden.

Selber entwässern ist eher schwierig, da Spezialwerkzeug nötig ist.