

# Tür hinten Fensterheber tot

Beitrag von „Gorilla“ vom 9. Oktober 2015 um 17:34

Hallo an alle,

Heute wurde der Fehlerspeicher nach einer Beinahe Katastrophe bei VW!!!! ausgelesen. Um Gottes Willen sind die B L Ö D bei VW in BS!!!! Ergebnis war dass kein Kontakt zum Türsteuergerät hinten rechts besteht und viele Unterspannungsfehler vorliegen.

Batterie zum Händler gebracht. denke die ist hin, da nach einer Stunde Laufzeit die Batterie sofort auf unter 8 V fällt. Ist 2 Jahre lt und ich habe 3 Jahre Garantie 😊

Hinter der Verkleidung der Tür hinten rechts war ein Stecker lose zu Steuergerät :-O :-O .....

Kann es sein dass das Bordnetzsteuergerät nach dem Türsteuergerät so lang sucht is die Batterie platt ist?

ZV Licht und Fensterheber gingen nicht.

Kann jetzt da die Batterie nicht da ist überprüfen ob es wirklich nur an dem losen Stecker lag... Kann das denn überhaupt sein?!

Danke und Grüße