

# Stellmotor v158 linke Seite Klima touareg 7l

Beitrag von „Schmere“ vom 13. Oktober 2015 um 12:20

Hallo

Nun hat die linke Temperaturregelklappe V158 den Geist aufgegeben und es kommt nur noch kalte Luft auf der Fahrerseite. Laut Reparaturleitfaden von VAG soll Armaturenbrett raus. Aber ich meinte gelesen zu haben das es auch ohne dies möglich wäre?? Hat jemand Erfahrung damit?

Mfg Schmere