

Telefonsteuergerät

Beitrag von „Yam430“ vom 17. Oktober 2015 um 20:36

Hallo Touareg Freunde,

habe heute mein altes Telefonsteuergerät (nokia)
gegen ein neues von novero (3c8 035 730 A) getauscht wegen HFP.

Kein Telefonmenü in der MFA .
Ausgelesen mit Car Port auf 077 kein Steuergerät.
Was kann ich machen????