

R5 Heckklappe öffnet nicht komplett -> Beulen am Schädel

Beitrag von „coala“ vom 19. Oktober 2015 um 21:14

Servus Kai,

es kommt kaum etwas anderes in Frage als die Gasdruckfedern. Wurden denn damals alle vier getauscht? Die für die separat zu öffnende Heckscheibe unterstützen nämlich die stärkeren Brüder der Heckklappe 😊 Wenn die nachlassen, dann gibt das ebenfalls Probleme. Daher immer alle Gasdruckfedern austauschen, das ist langfristig gesehen wirtschaftlicher bei dem erforderlichen Montageaufwand.

Grüße
Robert

P.S.: Richtig so mit zwei Themen für zwei unterschiedliche Geschichten 🙌