

Neuling Frage, rauchender Touareg R50

Beitrag von „CSHF“ vom 20. Oktober 2015 um 09:35

Hallo Reinhold, hast Du rein zufällig eine Teilenummer des Dichtungssatzes? Weil Dieselgeruch ist definitiv vorne in der Ecke feststellbar...

Danke & Gruß
Stefan

[Zitat von Trixi2](#)

Hallo Stephan, war bei mir die Dieselmücklaufleitung ,stell ihn doch mal schräg auf den Bordstein ob unter der Verkleidung dann Diesel rausläuft.
falls es dieses Problem wäre,lass dir nicht für 800 € die Leitungen wechseln der Dichtungssatz und den gibt es offiziell von VW für unter 20 €. viel Glück,
PS. ich habe auch noch meinen alten Satz Leitungen .
gruß Reinhold