

Telefonsteuergerät

Beitrag von „Yam430“ vom 20. Oktober 2015 um 18:58

Hallo Touareg Freunde,

heute noch mal Steuergerät getauscht (3c8035730D).
Alles super und funktioniert perfekt.

Audio Stream leider nur links.

Weis jemand von wo nach wo die fehlenden Leitungen müssen.

Steuergerät zum RNS 510 ist klar aber von welcher Klemme zu welcher Klemme.

Wo bekomme ich die Stifte für die Stecker.