

# Innenraum Lüftung defekt.

**Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2015 um 10:09**

Servus,

du schreibst ja, der Motor dreht wieder auf allen Stufen, insofern scheidet der Tausch der Motorkohlen schon mal als Ursache aus. Man hört das ja auch, mit welcher Drehzahl der Motor läuft. Ist es denn tatsächlich so, dass du beim Heraufregeln der Lüfterstufe einen proportionalen Drehzahlzuwachs hören kannst?

Zur Frage: *"Habe nun gelesen, dass es das Lüfterrad mit Lamellen in der einen UND in der anderen Richtung geben soll, und dass dann natürlich die Drehrichtung auch anders ist, also alles gespiegelt für die Rechtlenker? Aber macht das denn einen Unterschied bzgl. der Funktion als Gebläse?"*

Das macht natürlich einen Unterschied, ob die Lüfterschaufeln vorwärts oder rückwärts gekrümmt sind. In jedem Fall wirst du da (gegebenenfalls) die passende Lüftereinheit verwenden müssen!

Grüße  
Robert