

# Innenraum Lüftung defekt.

**Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2015 um 11:50**

Servus,

auch wenn alle Klappen - aus welchen Gründen auch immer - zu wären, ist ja unschwer zu hören, ob es bei höchster Lüfterstufe richtig kräftig im Unterholz rauscht oder eben nicht. Da würde ich mal ganz genau lauschen, ob die Lüftersteuerung wirklich korrekt arbeitet. Auf "Vollgas" ist die Geräuschentwicklung ja beträchtlich und das ändert sich auch nicht, wenn die Luftwege verschlossen wären. (Btw.: Ganz doofe Frage...du hast nicht zufällig auf manuellen Betrieb geschaltet, den Luftstrom auf die mittleren Ausströmer gelegt und diese sind schlichtweg mit den Stellrädchen an den einzelnen Ausströmern verschlossen?)

Wenn du außer dem Steckverbinder am Lüftermotor ansonsten keine elektrischen Stecker getrennt hast, dann ist auch mir die Ursache etwas unklar. Im Januar schriebst du ja von einer Fehlermeldung des Reglers für die Gebläsesteuerung. Das gibt mir schon zu denken, denn dieser Fehler wird sich ja nicht selbst repariert haben - Austausch der Motorkohlen hin oder her...

Grüße  
Robert