

Innenraum Lüftung defekt.

Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2015 um 12:30

Servus,

der Ansaugschacht, besser sein anderes Ende mit dem Lüftungsgitter oben drauf, sitzt unter der Wasserkastenabdeckung (zumindest beim Linkslenker etwas verdeckt vom Motorsteuergerät). Sieht ansatzweise von der Form her aus wie ein übergroßes Tortenstück. Außer der Frischluft/Umluftklappe gibt es ansaugseitig keine Klappe mehr, welche Einfluss auf die Luftzuführung nehmen könnte.

Grüße
Robert