

Temperatursensor nach Vorkatalysator immer 899 Grad - BKS

Beitrag von „SFL“ vom 28. Oktober 2015 um 08:17

Hallo Leute,

mein 3.0 TDI BKS regeneriert erstaunlich oft, und verbraucht dementsprechend.

Eine Not-Regeneration verweigert er (Beladung 0,51), da wahrscheinlich weil dieser besagte Temperatursensor 899 Grad anzeigt. (?)

Im Motorsteuergerät sind keinerlei Fehler hinterlegt (Original VCDS vorhanden), aber die Messwertblöcke irritieren mich.

Bei "Abgastemperatursensor nach Vorkatalysator" werden immer 899 Grad angezeigt, egal ob der Motor warm oder kalt ist.

Laut meiner Recherche sollen beim BKS im Touareg nur 3 Abgastemperatursensoren verbaut sein:

- 1 - Sensor vor Turbo
- 2 - Lambdasonde
- 3 - Sensor eingangsseitig im DPF

Welcher Sensor ist gemeint/defekt ?

Die Lambdasonde, oder der Sensor eingangsseitig im DPF ?

Voll ausgestattete Werkstatt und Schrauber-Erfahrung sind vorhanden, aber ich möchte nicht zum Freundlichen, da dort jeder Handgriff beim Touareg vergoldet wird (was ich nicht einsehe).

Bin für jede Hilfe dankbar.....

Gruß

Stephan