

Wasser im Türrahmen

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. Februar 2005 um 12:55

Hallo,

obwohl es normal ist erscheint es mir tatsächlich ein spezielles Touaregproblem zu sein.
Dies kommt wahrscheinlich durch die zweifachen Dichtungen, die sowohl am Fahrzeugrahmen als auch an den Türen angebracht sind.

Ist schon ein Ärgernis, finde ich.

Gruß