

Touareg-Neuling hat Frage wegen RDKS

Beitrag von „coala“ vom 30. Oktober 2015 um 08:31

[Zitat von gambas](#)

[...] Heute früh beim Starten erst blinken und dann dauerleuchten. [...]

[Zitat von Sittingbull](#)

[...] Die werden wohl für die TII der ersten Generation (bis Mitte 2014) sein und somit nicht passen. [...]

Servus,

sehe ich genauso. Sind den Symptomen nach garantiert die Sensoren vom Vor-Facelift, welche leider inkompatibel sind. Demontieren und die richtigen Sensoren einbauen lassen (Originale gibt's z.B. bei iBäh immer wieder für rund 200 Euro den Satz, kompatible Sensoren von Drittanbietern sind ebenfalls beim Reifenhändler erhältlich) und die falschen RDS dann entweder hier im Forum zu Verkauf einstellen oder halt bei einschlägig bekannter Online-Verkaufsplattform.

Grüße
Robert