

# Kein Zugriff auf Steuergerät

Beitrag von „HR“ vom 30. Oktober 2015 um 08:59

Hallo Touaregfreunde,

Mein V10 (2005) war in der Werkstatt weil die Luftfederung an der Beifahrerseite komplett ausgefahren war. Diese ging auch nicht mehr runter. Am Computer ist kein Zugriff möglich auf das Steuergerät. Die Werkstatt sagt das die Luftfederung und das Steuergerät defekt sind.

Kann das am Steuergerät liegen das die Fedrung zu hoch ausfährt und nicht mehr runter kommt? Die Werkstatt konnte nichts dazu sagen.

Was ist eure Meinung? Schon mal Probleme damit gehabt? Lösungen für das Problem?

Gruß

HR