

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „Radi3“ vom 1. November 2015 um 11:39**

Hallo Coala &#128512;

Naja auch 10Jahren später ist besser als nie &#128514;

Ja habe eine ab Werk verbaute Anhängerkupplung. Kenne mich mit dem ganzen Thema nicht sooooo gut aus hätte auf den Zusatzzeitzer getippt weil ich mich da ein bisschen reingelesen habe &#128580; könnte ev. das Thermostat etwas damit zu tun haben? Es hört ja nicht mehr auf "es" arbeitet sozusagen durchgehend??

Habe ein video aufgenommen, wie kann ich das hier posten?

Vielen Dank! &#128591;&#127995;&#128591;&#127995;