

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 2. November 2015 um 19:37

Hallo Rudi,

bist du dir wirklich sicher, dass es der Zuheizer ist?

Beim T1 dürfte das ein Diesel betriebenes Gerät sein.

Dann müßte noch weißer Rauch unterhalb der Fahrertür aus dem Auspuff kommen.

Ist dies der Fall solltest du prüfen ob er sich überhaupt noch abschaltet.

Also Außentemperatur rauf oder Tankinhalt <20l.

Dann müßte er m.E. genauso ausgehen, wie die Standheizung nicht mehr betrieben werden kann.

Ich glaube nicht, dass der Zuheizer defekt ist, wenn er es denn ist?

Da wird irgendein Sensor nicht richtig schalten.

Gruß

Hannes