

(Automatik-) Getriebeproblem V6 TDI BJ 2008 - 239 PS

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 4. November 2015 um 02:33

Hallo,

- nutze die SuFu ,

Fehlerbild ist wie bei mir seinerzeit , vor ca. 150 tkm ,

Lösungsansatz / Fehlerbehebung war Kabelsatz und Schieberkasten Anpassung , wichtig die Anpassung ! , nicht ein Austausch , da ein neuer Schieberkasten mit einem " gealtertem " Getriebe auch nicht funktioniert , dies können aber leider nur Spezialisten , die sich mit genau diesem Getriebe bestens auskennen , hier in Berlin war DB Automotiv ein Volltreffer , habe seit dem von meinem Getriebe keinerlei Störungen

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter