

# Firmwareupdate RNS510

**Beitrag von „sparxx“ vom 4. November 2015 um 10:19**

Hallo Daniel,

ich hatte in meinem GTI, den ich letzten Monat verkauft habe, auch das Update 5238 von Josi gemacht.

Mein Dynaudio lief ohne Probleme danach. Was ich dir empfehlen könnte, mal einen Neustart vom RNS über die <>\* Tasten zu machen oder mal für 10 Min. die Batterie abklemmen.

Beim Neustart vom RNS mal drauf achten ob das Dynaudio Logo beim hochfahren erscheint.

Gruß

Alex