

# Firmwareupdate RNS510

Beitrag von „Neuer32“ vom 5. November 2015 um 14:31

[Zitat von sparxx](#)

Hallo Daniel,

ich hatte in meinem GTI, den ich letzten Monat verkauft habe, auch das Update 5238 von Josi gemacht.

Mein Dynaudio lief ohne Probleme danach. Was ich dir empfehlen könnte, mal einen Neustart vom RNS über die <>\* Tasten zu machen oder mal für 10 Min. die Batterie abklemmen.

Beim Neustart vom RNS mal drauf achten ob das Dynaudio Logo beim hochfahren erscheint.

Gruß

Alex

Alles anzeigen

Hallo Alex,

ich habe das RNS heute mal neugestartet. Beim Hochfahren wurde mir das Dynaudio Logo angezeigt. Heißt, dass die Codierung sich nicht verändert hat, oder?

Viele Grüße

Daniel