

Keyless Access Problem

Beitrag von „mark1“ vom 7. November 2015 um 13:08

Zuerst würde ich mit VCDS die Signale der Bedienelemente prüfen...

Die Spiegel werden vom Türsteuergerät in der jeweiligen Tür angesteuert (bei alten Baujahren vor 2006 direkt vom Bordnetzsteuergerät J519), Sicherungen für die Verstellung habe ich nicht gefunden, nur die Spiegelheizung ist über SB53 mit 5A abgesichert (Sicherungen B= im Armaturenbrett links). Als erstes würde ich den Spiegelmotor testen (einer im jedem Spiegel). Bei mir (V10 2008) drückt man einfach die Spiegelunterkante in Fahrtrichtung, die Oberkante in die entgegengesetzte Richtung und zieht die Spiegelfläche damit ab- sie ist nur eingeklipst. Dann Stecker abziehen und Motor testen...

Wenn die funktionieren am Türsteuergerät weitersuchen- Innenverkleidung Tür abnehmen und Kabelsitz prüfen.

Gruss

Mark