

# Zuheizerabgase im Innenraum

**Beitrag von „Ulm“ vom 12. November 2015 um 11:06**

Das muss aber im System so schon eingestellt sein.

Ich prüfe das aber nochmal. Vor ein paar Wochen habe ich das Update auf die 821er-Firmware erhalten.

Vielleicht wurde meine Umluftautomatik da zurückgesetzt. Danke für den Hinweis. 😊