

Zuheizerabgase im Innenraum

Beitrag von „coala“ vom 12. November 2015 um 11:42

Servus,

in der Tat wird das Fahrzeug so ausgeliefert. Eine Kontrolle kann trotzdem nicht schaden, kann ja auch wer dran rumgespielt haben und sei es die Werkstatt. Gegen ungünstigen Wind von hinten hilft die Umluftautomatik im Stand aber auch nicht, da würde selbst ein ganz am Heck angebrachtes Abgasrohr der SH nichts ändern können, da müsste es schon auf dem Dach münden 😄

Grüße
Robert