

Touareg I EZ 09/2006 Bluetooth Freischaltung 7L6 051 472

Beitrag von „hanskoch“ vom 17. November 2015 um 23:26

kurzer Nachtrag:

Ich habe zum sinnlosen Freischaltzertifikat 7L6 051 472 die bekannte Codierung

in Funktion 77, Adaption 12 -> den Kanal 134 von 1 auf 0 gesetzt:

-> Channel 134 (handsfree)

0 - handsfree over BT

1 - handsfree only with mobile in cradle

hinzugefügt und im Kanal 137, glaube ich, die Sichtbarkeit des Volkswagen UHV auf unbegrenzt (und nicht nur eine Minute) eingestellt.

Und siehe da, es geht. Das Zertifikat hätte ich mir vermutlich gleich klemmen können.

Die "Abgas Werkstatt" Meldung war die defekt Drosselklappe. Das Kunststoffzahnrad hatte sich, wie oft beschrieben, verabschiedet.

Viele Grüße

Hans