

# Druckverlust in der Kupplung

**Beitrag von „GelaendeT“ vom 19. November 2015 um 00:27**

Hallo zusammen,

habe das Problem seit über einem Jahr. Zum ersten mal nach einer längeren Fahrt im heißen Sommer 2014. Bisher sind Geber- und Nehmerzylinder sowie die Kupplungsleitung ausgetauscht worden. Die Werkstatt weiß sich keinen Rat mehr. Weiter unten im Forum hat jemand empfohlen die Kupplungsleitung bzw. ggfs benachbarte Auspuffleitung zu isolieren. Hatte jemand damit Erfolg? Oder gibt es in der Zwischenzeit andere Lösungen?

Schöne Grüße