

# **Eigentlich sollten nur die Bremsbeläge**

**Beitrag von „macko“ vom 20. November 2015 um 08:16**

Servus,

die 1000km sollten bei normaler Fahrweise kein Problem sein, nach Aktivierung der Verschleißanzeige verbleiben noch 2mm Restbelag. Beim TI war es keine Seltenheit, damit noch locker 4000 km zu fahren.

Gruss

Marco