

Wassertemperatur/Heizung

Beitrag von „mark1“ vom 23. November 2015 um 20:02

Habe es wiedergefunden: TPI 2015512/4 :

Der Geber für Verdampfertemperatur -G308- ist aus seiner Arretierung gerutscht und hängt lose im Fußraum und/oder zeigt falsche Werte an

Wer mir seine email Adresse per PN schreibt, dem kann ich die Detailinformationen gerne zusenden

Gruss

Mark