

Zusammenbruch der Leistung beim Audiostreaming

Beitrag von „Yam430“ vom 23. November 2015 um 21:56

Motor läuft, es steigt nur der Bass aus, kann man das an der Batterie Ligen obwohl die Anzeige 14 Volt zeigt.