

Standheizung

Beitrag von „stephan.zenger“ vom 27. November 2015 um 12:15

Ev. ist die Bordspannung zu knapp oder der Kraftstoff auf Reserve. Hatte dasselbe Verhalten; jetzt klappt's.

Gruss, Stephan