

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „dolofan“ vom 29. November 2015 um 22:19

[Zitat von Zed](#)


so, ich hab mal nachgeschaut. Im StG 18 - Standheizung in meinem 7P FL habe ich folgendes vorgefunden:

[StH-Ventil.jpg](#)

Byte 01 Bit 3 war bereits - werksseitig - deaktiviert.

[domanski](#): Was sagt mir das nun?

CU
Götz

Du meinst bestimmt Byte 00, nicht 01 . Es sieht so aus, als wäre bei deinem FL die Motorvorwärmung ab Werk aktiviert.