

# Zuheitzer und Standheizung gleichzeitig defekt?!

**Beitrag von „Halligantool“ vom 4. Dezember 2015 um 20:02**

Moin,

An dem gleichen Problem bin ich auch gerade bei meinem T bei.

Wie rebell schon schrieb, die Standheizung verriegelt sich nach mehreren erfolglosen Startversuchen und muss dann wieder per VCDS entriegelt werden. Dass kann man gleich zusammen mit dem auslesen erledigen.

Falls dir das noch hilft:

Wenn die Tankuhr auf Reserve steht (das Auto also nach Sprit piepst) wird die Standheizung auch nicht gestartet, genauso wenn die Batteriespannung zu niedrig ist.

Gruß Lukas