

Zuheitzer und Standheizung gleichzeitig defekt?!

Beitrag von „v10brummer“ vom 7. Dezember 2015 um 11:27

Hi.

Batterien: hängt davon ab, welcher Motor verbaut ist.

V10 TDI= immer 2 Batterien (die für den Motorstart bekanntlich zusammen geschaltet werden):
die unter dem Sitz übernimmt die Standheizung (so ist es bei meinem V10)

andere = 2 Batterien bei serienmäßiger Standheizung. Hier ist die im Kofferraum für die
Standheizung zuständig.

Warum das mal so und mal so ist, würde ich übrigens gerne mal von einem Fachmann erfahren.

Also welchen Motor hast Du? Baujahr? km?

Sicherung für das Deckenelement prüfen, ggf. ersetzen (steht die Nr. nicht im Handbuch?).
Sicherungskästen bei geöffneten Türen jeweils links und rechts am Armaturenbrett.
Mit VCDS den Fehlerspeicher auslesen und rücksetzen und ggf. Standheizung entriegeln.
Batterien prüfen / laden. Wie alt sind die Batterien?

Geht die Standheizung nun komplett oder teilweise?

Falls nicht einwandfrei, kann man mit VCDS das Steuergerät "beobachten" während die
Standheizung startet / läuft.

Viele Grüße aus Rhein Main

... und halte uns auf dem laufenden...