

# Elektrische Heckklappe spinnt - BJ 04.2008

Beitrag von „v10brummer“ vom 7. Dezember 2015 um 12:03

Wow.



Ich gehe mal davon aus, Du hast einen V10 (2x AGR).

Meine wurden nach Fehlermeldung bei 140tkm im Ultraschallbad gereinigt, seitdem (jetzt 192tkm) keine Probleme.

Was hat denn der Neigungssensor gekostet? sitzt der in der Heckklappe?

Wurde nur eine Batterie getauscht (V10 hat ja 2)?

LG