

TOUAREG R5 Kaltstartprobleme unter +10 Grad

Beitrag von „vwdriver“ vom 8. Dezember 2015 um 21:09

Dies ist aber auch bei anderen VWs Audis SEATs SKODA und T5 ein Problem aber bei VW tut man so als kennt man dies nicht !

Ich würde mal so aus logischer Sicht auf einen Temperaturfühler tippen - aber welcher ??? Gibt ja nicht nur einen auf dieser Karre und wo sitzt der beim R5 ?