

TOUAREG R5 Kaltstartprobleme unter +10 Grad

Beitrag von „Topper Harley“ vom 9. Dezember 2015 um 12:08

Achso, und mach auch mal die Drosselklappe sauber bzw. schau ob sie freigängig ist...