

Fehlermeldung Fahrwerk

Beitrag von „Eric160583“ vom 14. Dezember 2015 um 11:49

Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung erhalten:

Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts (G342)

Kann mir jemand sagen wo das Ding sitzt?