

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „v10brummer“ vom 14. Dezember 2015 um 23:52

Hi.

Eine kürzere Einschlafphase wäre schön. 😊

Aber ggf. nur durch Softwareupdate zu erreichen.

Eigentl. hat der T1 2008 ja schon lange genug Zeit gehabt.

Meine Bauteile sind aus Anfang 2008, weiß natürlich nicht, ob 2009 noch mal neue Software kam...

Morgen folgt noch eine Messung, dann aktiviere ich die SH mal über thermo call und beobachte die Werte...

Ich habe Glasdach. :-/