

Kurvenlicht leuchtet entgegen des Lenkradeinschlages

Beitrag von „hansi_tt“ vom 16. Dezember 2015 um 08:00

Hallo Andy,

könnten die Steuergeräte links u. rechts vertauscht sein.
Prüfe doch mal die Einträge im VCDS:

links ist bei mir (Bj 2005)

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329

Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017

rechts:

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330

Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017

Gruß Hansi