

# Kurvenlicht leuchtet entgegen des Lenkradeinschlages

**Beitrag von „hansi\_tt“ vom 16. Dezember 2015 um 08:00**

Hallo Andy,

könnten die Steuergeräte links u. rechts vertauscht sein.  
Prüfe doch mal die Einträge im VCDS:

links ist bei mir (Bj 2005)

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329

Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017

rechts:

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330

Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017

Gruß Hansi