

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „Janni“ vom 16. Dezember 2015 um 10:07

[Zitat von v10brummer](#)

Welche Auswirkungen hat das eigentlich, wenn eine Polklemme nur locker aufliegt???

Moin, zusätzlich zu den von Robert beschriebenen Auswirkungen können auch "Spikes" (Überspannung) entstehen, die event. auch die Steuergeräte beschädigen können!