

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „Janni“ vom 16. Dezember 2015 um 16:50

[Zitat von v10brummer](#)

Wollte danach den Ruhestrom direkt messen, mit Multimeter. Dafür die Masseklemme vorsichtig abgenommen und Multimeter währenddessen stetig an Masseklemme und Batteripol gehalten.

Konnte aber nichts messen... Alarmanlage ging los, die wieder aus zu bekommen war wichtiger. Funktionierte nicht über Schlüsselfernbedienung, sondern über Zündschloss "an".

:D:D:D:D ...woher kenn ich das nur? Zieh mal die Sicherung der Alarmanlage und schau was passiert

Ansonsten, schön dokumentiert, zieht ja ordentlich Strom! 🤖