

Reifen ohne RDK-Sensor -> Warnung verschwindet nicht

Beitrag von „macko“ vom 17. Dezember 2015 um 16:23

Servus,

geht leider wirklich nicht anders.

Die Meldung lässt sich bislang mit VCDS noch nicht rausprogrammieren.

Aber aufpassen, das FL hat andere Sensoren wie der VFL.

Gruss

Marco