

# Reifen ohne RDK-Sensor -> Warnung verschwindet nicht

**Beitrag von „macko“ vom 17. Dezember 2015 um 16:23**

Servus,

geht leider wirklich nicht anders.

Die Meldung lässt sich bislang mit VCDS noch nicht rausprogrammieren.

Aber aufpassen, das FL hat andere Sensoren wie der VFL.

Gruss

Marco