

# **Motorleuchte, Differenzdrucksensor, Differenzdruckgeber V10 Touareg DPF, 2008**

**Beitrag von „v10brummer“ vom 18. Dezember 2015 um 18:43**

Ja, für den Umbau / Zerlegung des RNS510 gibt es entsprechende Anleitungen.

Die KingSpec SSD 2,5" IDE 64GB PATA \* 64GB \* MLC \* (108) kostet knapp 80,- EUR, die 32 GB weniger als die Hälfte (in der Bucht).

Benötigt man eigentlich einen Radiocode nach dem Wiedereinbau?

LG