

V6TDI Einspritzpumpe einstellen

Beitrag von „coala“ vom 26. Dezember 2015 um 13:27

Servus,

das riecht mir eher nach defekten Injektoren. Wirf bitte hierzu mal die Suche an (Stichwort "Injektoren") , da gibt es bereits einige Themen und vielleicht findest du dein Problem ja dort passend beschrieben. Der V6 TDI besitzt eine Common-Rail-Einspritzung, abgesehen von einem zu niedrigem Raildruck (und das würde mich eher wundern...) kommt da wenig in Frage, was zum Fehlerbild passt. Daher würde ich die Fehlerursache nicht primär an der Hochdruckpumpe vermuten.

Grüße
Robert